



COMPLAINT ASSESSMENT FORM

Supplier Name	Microlux Indonesia	Complaint No. : 24/CAF/PCH/VII/GAP/2025
Address	Komplek Lodan center Blok S1-S2 No. 2 Ancol Jak-Uk	
	Jakarta	CIF No.: 003/PRP/VII/2025
Phone	021-6007888	
PIC	Rudi	Invoice No. :
PO	PO/25/0347	
Quality Order	1500	Product : PLATE
Quality Complaint	176	Specification : PL T 889X586 KDK ELECTRA XD

Problem :  

PLATE POTONGAN TIDAK PRESISI

<b>Category of Complaint</b> <input checked="" type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> Packaging <input type="checkbox"/> Delivery <input type="checkbox"/> Ect .....	<input type="checkbox"/> Handling <input type="checkbox"/> Quantity	<b>Claim value (IDR/USD/SGD/EUR) :</b> In Words ( ..... )
--	--	---



**Data :**

<input type="checkbox"/> Original sample / before process	<input type="checkbox"/> Copy of DN
<input type="checkbox"/> Sample after process	<input checked="" type="checkbox"/> Photo
<input type="checkbox"/> Comparison sample	<input type="checkbox"/> Packaging
<input type="checkbox"/> Inspection Card	<input type="checkbox"/> Pull Tape ( for Picking / Dusting problem )
<input type="checkbox"/> Ream Label	
<input type="checkbox"/> Ect	

**Notes :**

PLATE YANG SUDAH TERCETAK MINTA UNTUK DIPOTONG TAGIHAN DAN PLATE YANG MASIH DI GUDANG MINTA TOLONG UNTUK DILAKUKAN PENGECEKAN, APABILA MEMANG TERJADI KETIDAKSESUAIAN MOHON UNTUK DIGANTI DENGAN PLATE YANG BARU

Jakarta, 18 Juli 2025

Prepared by, 18-07-2025  ( Nurul ) ( Staff Pembelian )	Checked by, 25-07-2025  ( Maurina Gurning ) ( Ka. Bag. Pembelian )	Approved by,  ( ..... ) ( Supplier )
--	---	---